






REFERENCIAS


- 


DEMOLICIÓN PARCIAL DE BANCO SEMICIRCULAR, MUROS BAJOS DE HORMIGÓN Y CORDONES DE HORMIGÓN
- 


DEMOLICIÓN CAMINO PRINCIPAL DE HORMIGÓN PEINADO
- 


RETIRO DE ARENA
- 

RETIRO DE BALDOSAS DE CEMENTO 60x40CM FLOJAS O EN MAL ESTADO
- 


CORTE DE RAÍCES DE ÁRBOLES EN VEREDA
- 

RETIRO Y REUBICACIÓN DE ÁRBOL EXISTENTE
- 


RETIRO DE CERCO MEDIANERO DE CHAPAS EXISTENTES H=3.00M
- 

RETIRO DE REJAS Y PUERTAS DE ACCESO EXISTENTES
- 


RE

RETIRO DE BANCOS Y MESAS DE HORMIGÓN
- 


RC

RETIRO DE CESTOS Y CARTELES EXISTENTES
- 


RL

RETIRO DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PEATONALES, CAÑEROS Y CABLEADOS EXISTENTES
- 


RM

RETIRO DE MASTILES PARA SU REUBICACIÓN
- 

RJ

RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES
- 

CERCO DE OBRA ESTIMADO



NOTA: EL ALCANCE DE LA REPARACIÓN DE LAS VEREDAS SE DETERMINARÁ EN OBRA.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA		Municipalidad de Vicente López		PLANO: N°1	
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos		Dirección General de Obras Municipales		S.G.	
Departamento de Arquitectura		OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZOLETA GUILLERMO WHITE		ESC: 1:125	
		PLANO: DEMOLICIÓN		FECHA: ENERO 2020	